


# 【大月町立大月小学校】通学路対策箇所図



## 危険箇所①

<危険箇所の状況>  
・歩道がなく、路肩を通学している  
児童の直近を車両が通過しており  
危険。

- <対策メニュー>
- ・歩道の設置
  - ・外側線の設置
  - ・減速マークの設置