

大月町内通学路の対策箇所一覧表

地図番号	場所	令和3年度点検状況	R4.6.9 事前現地確認	令和4年度対応
①	農道弘見添ノ川線 自転車置き場前	道路白線が消えているため、道路との境がわからない状態である。	白線が消えかかっている。	自転車置き場前+グラウンド線との交差(新)も消えかかっている。公安委員会で予算つき次第対応する。
②	郷地区 中学校～弘見神社付近(町道石雲寺線)	木が繁って街路灯が見えない。街路灯も切れているところがある。	ムーンポリスが(ボランティア)草刈りを実施。神社よりの街路灯支障木は告知端末管理会社又はNTTで対応可能か問い合わせ中。街路灯は全て修繕済み。	昨年度も学校周辺の支障木は予算範囲内で伐採している。該当の箇所含め弘見石雲寺線は子どもの利用もあるので、令和5年度予算計上時に検討する。
③	町道弘見石雲寺線と弘見中央線の交差点(④の寺から下り道)	狭くて急な坂道を自転車で下っている。車との接触の危険性。	「とびだし注意」の注意シールを設置済。(町総務課が対応)	令和3年度中に注意シール添付しているが、すでに剥がれかかっている。引き続き要望をする。
④	国道321号線(町道泊浦線交差～町道弘見平串・弘見中央線交差)	歩道がなく、路肩を通学している児童の直近を車両が通過しており危険。	道路拡張中(別紙参照)。	引き続き土地調査し、地権者交渉を行っていく。進捗あれば報告する。
⑤	町道中央線(弘見神社上がりロ～コーポ弘見間)	木が繁っている。	木が繁っている。	現地:全体に暗い。伐採可能範囲は伐採する。通学等の利用は補導拡張済の国道を勧める。
⑥	町道本田線から国道321号線への交差点	-	横断歩道の白線が薄れている。	①同様、現状を確認し上申する。
⑦	総合グランドから学校まで(町道グランド前線)	草木が茂り、自転車通学時邪魔する。街路灯も切れているところがある。	草刈りは、町道委託で1回実施。教育委員会から年2回草刈り委託。街路灯は全て修繕済み(LED化)。	対応中
⑧	国道321号亀尾地区への分岐点(旧大月分校下横断歩道)	横断歩道はあるが、白線が薄くなっている。白線の引き直しを検討して欲しい。	横断歩道は引き直しが終わっている。	対応済
⑨	旧道亀尾地区内(町道亀尾二ツ石線)	道幅が狭いので車とのすれ違い時に草木が邪魔をする。夜は街路灯が少なく暗い。	現状はきれいな状態。H30年度より、建設環境課から地区長へ草刈りを年2回委託している。	対応中